

HELLY HANSEN GILETS D'AIDE À LA FLOTTABILITÉ

AVIS DE RAPPEL

Helly Hansen rappelle certains gilets d'aide à la flottabilité afin de garantir le respect de la réglementation européenne EN ISO 12402-4 ; 2020

En raison de défauts de fabrication, certains lots de gilets d'aide à la flottabilité Helly Hansen XXS Sport II (code modèle 33818), toutes les tailles du Rider Qajaq/Gilet kayak (code modèle 34258), du Comfort Compact 50N (code modèle 33811) et du Rider Foil Race (code modèle 34240) **présentent un risque de noyade** pour les utilisateurs.

Les clients sont invités à **cesser immédiatement d'utiliser les articles rappelés** et à contacter Helly Hansen pour obtenir un remboursement. Les clients ayant acheté les articles rappelés sont priés de détruire l'équipement en suivant les instructions de destruction disponibles sur le site web de Helly Hansen et d'envoyer une photo à recall@hellyhansen.com.

Contact client : Helly Hansen numéro gratuit à votre numéro local, disponible ici https://www.hellyhansen.com/en_gb/customer-service/contact/form du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 (CET), par e-mail à recall@hellyhansen.com ou en ligne sur <http://www.hellyhansen.com/recall>

Produit concerné

Modèle	Taille	Numéro de commande (à trouver sur l'étiquette cousue à la taille)
33818 – Sport II	XXS (30 40 kg)	271011, 271012, 272150, 271612, 275325, 275969, 279873, 281286, 291307

Modèle	Taille	Numéro de commande
34258 – Rider Qajaq/Gilet kayak	Toutes tailles	TOUS



Modèle	Taille	Numéro de commande
33811 – Comfort Compact 50N	Toutes tailles	Tous



Modèle	Taille	Numéro de commande
34240 – Rider Foil Race	Toutes tailles	Tous

