

HELLY HANSEN SCHWIMMHILFEN

RÜCKRUFMITTEILUNG

Helly Hansen ruft ausgewählte Schwimmhilfen zurück, um die Einhaltung der EU-Verordnung EN ISO 12402-4: 2020 sicherzustellen

Aufgrund von Fertigungsfehlern stellen identifizierte Chargen der Helly Hansen XXS Sport II Schwimmhilfe (Modellcode 33818), alle Größen der Rider Qajaq/Kajak-Weste (Modellcode 34258), der Comfort Compact 50N (Modellcode 33811) und der Rider Foil Race (Modellcode 34240) eine Ertrinkungsgefahr für die Benutzer dar.

Kunden sollten die Nutzung der zurückgerufenen Artikel umgehend einstellen und Helly Hansen für eine Rückerstattung kontaktieren. Kunden, die die zurückgerufenen Artikel gekauft haben, werden gebeten, die Ausrüstung gemäß den Anweisungen zur Vernichtung auf der Website von Helly Hansen zu zerstören und ein Foto zu senden an recall@hellyhansen.com.

Kontakt für Kunden: Helly Hansen gebührenfrei unter Ihrer lokalen Rufnummer, zu finden hier https://www.hellyhansen.com/en_gb/customer-service/contact/form Montag bis Freitag von 10:00 – 18:00 Uhr MEZ, per E-Mail an recall@hellyhansen.com oder online unter <http://www.hellyhansen.com/recall>

Betroffene Produkte

Modell	Größe	Bestellnummer (auf dem im Bund eingenähten Etikett zu finden)
33818 – Sport II	XXS (30 40 kg)	271011, 271012, 272150, 271612, 275325, 275969, 279873, 281286, 291307

Modell	Größe	Bestellnummer
34258 – Rider Qajaq/Kajak-Weste	Alle Größen	ALLE



Modell	Größe	Bestellnummer
33811 – Comfort Compact 50N	Alle Größen	Alle



Modell	Größe	Bestellnummer
34240 – Rider Foil Race	Alle Größen	Alle

